

VSR Merkblatt betreffend die Bedienung von Sonnenschutz-Systemen bei Schnee und Eis	Notice VSR sur l'utilisation des systèmes de protection contre le soleil en cas de neige et de gel	Foglio informativo VSR riguardante l'uso delle installazioni di protezione solare in presenza di neve e ghiaccio
<p>Geltungsbereich Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf alle Lamellenstoren, Rollladen sowie auf die textilen Sonnenschutz-Systeme für Aussenanwendung. Die genannten Produkte weisen einen hohen technischen Stand auf und sind für eine lange Lebensdauer gebaut. Voraussetzung dafür ist aber neben der guten Pflege und der regelmässigen Wartung der Sonnen- und Wetterschutzanlagen auch der achtsame Umgang bei blockierten Anlagen.</p> <p>Ursache für blockierte Anlagen Die häufigste Ursache für blockierte Anlagen ist das Einfrieren bei tiefen Temperaturen. Die dazu notwendige Feuchtigkeit kann von vereisendem Regen, liegengebliebener Nässe oder auch von Kondenswasser von feuchter Innenluft stammen. Darüber hinaus können liegengebliebener Schnee und Schneeverwehungen die Sonnen- und Wetterschutz-Systeme blockieren. Es kann auch vorkommen, dass die Pakethöhe von Faltrollladen durch Eisperlen unzulässig hoch wird oder dass Kondenswasser in einem aufgerollten textilen Behang gefriert und so die Bewegung blockiert. Speziell gefährdet sind Anlagen, die besonders wetterexponiert sind.</p> <p>Bedienung von festgefrorenen bzw. blockierten Anlagen Eine manuelle oder elektrische Bedienung von festgefrorenen Sonnen- und Wetterschutz-Anlagen kann Schäden verursachen, sei es durch Deformierung der Lamellen oder der Rolladenstäbe oder durch die Zerstörung der Aufzugs-einrichtung. Speziell gefährdet sind Anlagen, die durch ein Zeit- oder Automatikprogramm <i>ohne</i> Frost- und Feuchtigkeitswächter bei Minustemperaturen bedient werden.</p> <p>Vermeidung von Frostschäden Ein sicherer Schutz der Sonnen- und Wetterschutzanlagen besteht nur, wenn eine Bedienung bei Minustemperaturen ausgeschlossen wird bzw. wenn vor der Bedienung der Anlage kontrolliert wird, ob die Führungsschienen schnee- und eisfrei sind. Automatische Steuerungen sind bei Frostgefahr auszuschalten. Die</p>	<p>Application Les commentaires qui suivent s'appliquent à tous les types de volets roulants, stores à lamelles et en toile utilisés à l'extérieur. Ces produits ont un niveau technique élevé et sont construits pour durer longtemps, bien entendu à la condition d'être soignés et entretenus régulièrement. Lorsqu'ils sont bloqués par la neige ou par le gel, ils doivent être traités avec un soin particulier.</p> <p>Motifs de blocage La raison la plus fréquente du blocage d'un système de protection est le gel provoqué par la pluie glaçante, par de l'humidité accumulée ou encore par l'eau de condensation due à l'air humide à l'intérieur du système. Il arrive également que la neige accumulée ou soufflée bloque le mécanisme. Enfin il est possible que des gouttes de glace augmentent l'épaisseur du bloc d'empilement d'un volet roulant à empilement ou que l'eau de condensation gèle dans une toile enroulée, bloquant ainsi le mécanisme de transport du store. Les installations fortement exposées aux intempéries sont particulièrement menacées.</p> <p>Utilisation des installations gelées ou bloquées Si on essaie d'actionner les installations gelées ou bloquées aussi bien manuellement qu'avec un moteur, on peut provoquer des dommages soit par déformation des lames ou des lamelles, soit en brisant le mécanisme de relèvement du système. Il existe un danger particulièrement marqué dans les installations actionnées par un programme automatique ou à horloge mais qui ne disposent pas d'un contrôle du gel ou de l'humidité par des températures en-dessous de zéro degré.</p> <p>Comment éviter les dégâts dus au gel La protection absolue des installations n'est garantie que s'il est exclu de pouvoir les actionner par des températures au-dessous de zéro degré, ou si on a contrôlé auparavant si les coulisses sont libres de neige ou de glace. Les relais automatiques doivent être déclenchés en cas de danger de gel. Les personnes</p>	<p>Ambito di applicazione Le seguenti indicazioni si riferiscono a tutti i tipi di tende veneziane, tapparelle come pure alle installazioni di protezione solare per uso esterno. Questi prodotti sono realizzati con tecnologie avanzate e sono progettati per durare a lungo. Tuttavia, per preservarne l'efficienza, oltre a una manutenzione regolare e accurata, è essenziale maneggiarli con attenzione, specialmente quando si verificano blocchi causati dalla neve o dal gelo.</p> <p>Cause di blocco La causa più frequente del blocco delle installazioni è il congelamento a basse temperature che può essere provocato da pioggia gelata, da umidità residua oppure anche da acqua di condensazione generata dall'aria umida interna. Inoltre, la neve accumulata e le forti nevicate possono bloccare le installazioni di protezione solare. A volte può anche verificarsi che i ghiaccioli facciano aumentare in modo eccessivo l'altezza del pacchetto impilato delle tende veneziane, oppure che la condensa si congeli su un telo avvolto, bloccandone il movimento. Le installazioni situate in zone esposte alle intemperie sono particolarmente a rischio.</p> <p>Azionamento d'installazioni congelate o bloccate Azionare manualmente o elettricamente installazioni di protezione solare e contro le intemperie congelate può provocare danni, deformando le lamelle, le aste oppure compromettendo il meccanismo di sollevamento. Le installazioni gestite automaticamente o tramite timer, prive di sensori per il rilevamento del gelo o dell'umidità, sono particolarmente vulnerabili alle basse temperature.</p> <p>Come evitare i danni da gelo Per proteggere efficacemente le installazioni di protezione solare e contro le intemperie dal gelo, è necessario evitare di azionarle a temperature sottozero oppure controllare che le guide siano libere da neve e ghiaccio prima dell'uso. È consigliabile disattivare i controlli automatici in caso di rischio di gelo. Le persone re-</p>

<p>für die Anlagen verantwortlichen Personen sind entsprechend zu instruieren. Lüftungsbedingte Kondensation der feuchten Innenluft auf dem Behang kann reduziert werden, indem insbesondere textile Behänge beim Lüften komplett hochgefahren werden.</p>	<p>responsables des installations doivent être instruites en conséquence. La condensation de l'air humide sur le tablier lors de la ventilation peut être réduite en remontant complètement les tabliers en particulier en textiles lors de l'aération.</p>	<p>sponsabili delle installazioni devono essere adeguatamente istruite. Per ridurre la condensa dell'aria umida interna, è consigliabile alzare completamente i teli in tessuto durante la ventilazione.</p>
<p>Elektronische Frostschutzaomatik</p>	<p>Mit einer elektronischen Frostschutzaomatik kann eine Anlage vor dem Festfrieren weitgehend geschützt werden. Eine solche Einrichtung misst die Temperatur und die Niederschläge. Beim Überschreiten der Grenzwerte wird die Anlage gesperrt.</p> <p>Bei ganz speziellen Witterungsbedingungen (stürmischer Schneefall, Schneeverwehungen, Temperaturstürze, Eisregen usw.) kann auch eine Frostschutzaomatik keinen absoluten Schutz bieten. Wenn solche Witterungsbedingungen von den Meteorologen angesagt werden, sind die Anlagen hochzufahren. Die Automatischen Steuerungen sind auszuschalten. Sie dürfen erst wieder eingeschaltet werden, wenn die Anlagen von Schnee und Eis befreit sind. Textile Systeme müssen in jedem Fall hochgefahren werden, bevor der Schnee und das Eis ansetzen.</p> <p>Auch bei längeren Abwesenheiten (Winterferien) empfiehlt es sich, die Automatik auszuschalten.</p>	<p>Dispositif automatique de protection antigel</p> <p>Grâce à un dispositif automatique de protection antigel, une installation peut être protégée suffisamment contre le blocage. Ce dispositif mesure la température et les précipitations. Si les valeurs-limites sont dépassées, l'installation est bloquée.</p> <p>Lors de conditions atmosphériques exceptionnelles (tempêtes de neige, gonfles de neige soufflée, chutes de température, pluie galante, etc.) même un dispositif automatique antigel ne garantit pas une protection absolue. Lorsque les prévisions du temps annoncent ces situations, les stores et volets doivent être relevés et les systèmes de commande doivent être déclenchés. Les relais automatiques doivent également être déclenchés. Ils ne peuvent être remis en service qu'après avoir été libérés de la neige et de la glace. Les systèmes textiles doivent en tout cas être relevés avant que la neige et la glace se manifestent.</p> <p>Lors de longues absences (vacances d'hiver) il est recommandé de déclencher l'automatique.</p>
<p>Haftung bei Sturm-, Frost- und Schneeschäden</p>	<p>Die Bedienung der Sonnen- und Wetterschutzanlagen bei extremen Witterungsbedingungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Benutzer hat alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um sie vor Beschädigungen oder Zerstörungen zu schützen. Die Lieferfirma haftet in diesen Fällen nicht für Schäden, welche durch die manuelle oder automatische Bedienung der Anlage verursacht wurden.</p>	<p>Responsabilité en cas de dommages causés par le mauvais temps, la neige et le gel</p>
<p>Merke:</p>	<p>Schnee-, Frost- sowie Sturm- und Hagschäden sind keine Garantiefälle.</p>	<p>Responsabilità per danni causati da tempesta, gelo e neve</p>